


Şube:	Maltepe	Marka / Model:	Volkswagen Passat	KM	84458
Belge No:	A 379	Model Yılı:	2014	Motor Hacmi:	1581
Giriş Tarihi ve Saati:	01.10.2019 17:20	Şase No:	NM4131B000083 ***	Yakıt Tipi:	Benzin Ve Lpg
Çıkış Tarihi ve Saati:	01.10.2019 18:00	Plaka:	21EU***	Vites Tipi:	Manuel

PARÇA ADI	ORJ.	BOY.	DEĞ.	DÜZ.	AÇIKLAMA	PARÇA ADI	ORJ.	BOY.	DEĞ.	DÜZ.	AÇIKLAMA
Sağ Ön Çamurluk		✓	✓			Ön Panel	✓				
Sağ Ön Kapı		✓		✓	İÇ DIŞ GERİSİ YOK	Motor Kaputu		✓		✓	
Sağ Arka Kapı		✓		✓	İÇ DIŞ	Arka Panel		✓		✓	SAG EZİK
Sağ Arka Çamurluk		✓		✓	İÇ DIŞ	Bagaj Havuz Sacı		✓			
Sol Ön Çamurluk		✓		✓		Bagaj Kapağı		✓		✓	SOL KISIM LOKAL
Sol Ön Kapı		✓		✓		Tavan		✓		✓	KAPLAMA
Sol Arka Kapı		✓		✓		Sağ Marşbiyel		✓			
Sol Arka Çamurluk		✓		✓		Sol Marşbiyel		✓			



PARÇA ADI	ORJ.	BOY.	DEĞ.	DÜZ.	AÇIKLAMA
Sağ Ön Direk		✓			
Sağ Orta Direk		✓			
Sol Ön Direk		✓			
Sol Orta Direk		✓			
Sağ Şase		✓			
Sol Şase		✓			UCU ONARIMLI
Sağ Podye		✓			
Sol Podye		✓			UCU HAFİF EZİK
Taban Sacı		✓			

ORJ: Orijinal Parça

ST : Sökülüp takılmış parça

DÜZ: Düzeltme ve/veya macun işlemi uygulanmış parça

DEĞ: Değişmiş Parça

Tamponlar plastik aksam olduğundan boya ve değişim değerlendirilmesi yapılmamıştır.

NOTLAR

{KPR} ARAÇTA DOLU İZLERİ VAR.

TSE-HYB

SERVİSLERİMİZDEN ALINAN EKSPERTİZ RAPORLARINA WWW.UMRANOTO.COM.TR ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Umran Oto Ekspertiz Merkezleri tüm dünyadaki ekspertiz hizmetleri gibi aracın o anki durumunu analiz eder ve bilgi verir, ekspertiz yaptığı aracın kesinlikle ileride arıza ve problem çıkarmayacağını garanti edemez. Aracın o anki görülen hataları kontrol edilerek raporlanır. Kaporta boya değerlendirilmesinin itiraz süresi 72 saat, motor ile ilgili raporumuzun itiraz süresi 24 saattir. Firmamızda araçlara Km. ve Hasar Sorgusu yapılmamaktadır. Elektronik Arşiv süresi 5 yıldır.

KAPORTA BOYA TEKNİKERİ	SERVİS MÜDÜRÜ	MÜŞTERİ (ALICI)	MÜŞTERİ (SATICI)
------------------------	---------------	-----------------	------------------

Şube:	Maltepe	Marka / Model:	Volkswagen Passat	KM	84458
Belge No:	A 379	Model Yılı:	2014	Motor Hacmi:	1581
Giriş Tarihi ve Saati:	01.10.2019 17:20	Şase No:	NM4131B000083 ***	Yakıt Tipi:	Benzin Ve Lpg
Çıkış Tarihi ve Saati:	01.10.2019 18:00	Plaka:	21EU***	Vites Tipi:	Manuel

MOTOR BÖLÜMÜ	DURUMU	AÇIKLAMA	İÇ KONTROLLER	DURUMU	AÇIKLAMA
Motor Yağ Kaçak Kontrolü	Orta	KRANK ARKA KEÇESİNDE	Klima Sistemi Kontrolü	Sorunsuz	
Motor Su Kaçak Kontrolü	Orta	DEVİRDAİMDE SU KAÇAĞI VAR.	Kumanda Kontrol Düğmeleri *3	Sorunsuz	
Turbo ve Intercooler Kaçak Kontrolü	Kötü	TURBO ALT BORUSUNDA YAĞ KAÇAĞI	Gösterge Paneli	Sorunsuz	
Motor Üfleme Kontrolü	Yok		Korna	Sorunsuz	
Gözle Görünür Kayışlar *1	Sorunlu	KAYIŞ VE GERGİ BİLYASINDA SES VAR	Silecek Sistemi	Sorunsuz	
Akü Seviyesi Kontrolü ve Tespitler *2	İyi		Farlar ve İç Lambalar *4	Sorunlu	SAĞ FAR YANMIYOR
Motor Yağ Seviye Kontrolü	Tam		Koltuklar	Sorunsuz	
Motor Soğutma Suyu Seviyesi	Tam		Kapı Döşemeleri	Sorunsuz	
Antifriz Derecesi		-8	Yer Döşemeleri	Sorunsuz	
			Tüm Camların Çatlak Kontrolü	Sorunlu	ÖN CAM ÇATLAK

ALT KONTROLLER	DURUMU	AÇIKLAMA	LASTİK VE JANTLAR	DURUMU	DİŞ (mm)	BASINÇ
Diferansiyel Yağ Kaçak Kontrolü	Yok		Sağ Ön Lastik ve Jant	KONTROL EDİLDİ	3,8	30
Şanzıman Yağ Kaçak Kontrolü	Yok		Sağ Arka Lastik ve Jant	BUJON EKSİK	4,5	32
Şanzıman Vites Geçişleri ve Ses Kont	Orta	VİTESLERDE SES ve VURMA VAR.	Sol Ön Lastik ve Jant	KONTROL EDİLDİ	3,9	30
Fren Sistemi Kontrolü	Orta	ÖN DISKLER	Sol Arka Lastik ve Jant	LASTİKTE BALON VAR	4,2	31
Direksiyon Sistemi Kontrolü	İyi		DİAGNOSTİK CİHAZ KONTROL SONUÇLARI			
Ön Düzen ve Arka Düzen Kontrolü	Orta	ÖN DÜZENDE BOŞLUK VAR	(DIAG) ARIZA İKAZLARI VAR.			
Süspansiyon Sistemi Kontrolü	İyi		(DIAG) ARIBAG ve EMNİYE KEMERLERİ KONTROL EDİLMELİ.			
Egzoz Sistemi	Sorunsuz					
Motor Muhafaza ve Alt Bakalitler	Sorunsuz					
Dörtçeker Kontrolü	Yok					

NOTLAR

- {MTR} ARAÇ YAĞ DUMANI ATIYOR.
{MTR} ENJEKTÖRLERDE SES VAR.
{MTR} ARAÇ KALKIŞINDA SİLKELEME VAR.
{ALTK} SAĞ İÇ ve DİŞ AKS KÖRÜKLERİ DEFORMASYON OLUŞMUŞ.

1* Ekspertiz İşleminde Triger Seti Kontrolü yapılmamaktadır.

2* Akü ölçümü ekspertiz işlemi anındaki değerlere göre yapılmaktadır. Sonraki kullanımdan kaynaklanan sorunlarda firmamızın herhangi bir garantisi yoktur.

3* Kumanda kontrol düğmeleri kontrolü; Far düğmeleri, Sinyal Kolu, Silecek Kolu, Elektrikli Ayna (Isıtma Hariç), Cam düğmeleri, Bagaj, Depo kapağı düğmesi, Cam Perdeleri, Tavan ve Sunroof düğmesi kontrolünü kapsamaktadır.

Bunların dışında kalan kumanda düğmeleri kontrol edilmemektedir.

4* Farlarda yalnızca kırık, çatlak ve yanıp yanmadığının kontrolü yapılmaktadır. Orijinallik, Xenon ve su alma testi yapılmamaktadır.

KOMPONENTLER	İYİ	ORTA	KÖTÜ
Motor			✓
Şanzıman		✓	
Diferansiyel	✓		
Tork Konventörü			BU ÖZELLİK BULUNMAMAKTADIR.
Motor Elektrik Donanımı	✓		

SERVİSLERİMİZDEN ALINAN EKSPERTİZ RAPORLARINA WWW.UMRANOTO.COM.TR ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Umran Oto Ekspertiz Merkezleri tüm dünyadaki ekspertiz hizmetleri gibi aracın o anki durumunu analiz eder ve bilgi verir, ekspertiz yaptığı aracın kesinlikle ileride arıza ve problem çıkarmayacağını garanti edemez. Aracın o anki görülen hataları kontrol edilerek raporlanır. Kaporta boya değerlendirilmesinin itiraz süresi 72 saat, motor ile ilgili raporumuzun itiraz süresi 24 saattir. Firmamızda araçlara Km. ve Hasar Sorgusu yapılmamaktadır. Elektronik Arşiv süresi 5 yıldır.

MOTOR MEKANİK TEKNİKERİ	SERVİS MÜDÜRÜ	MÜŞTERİ (ALICI)	MÜŞTERİ (SATICI)
-------------------------	---------------	-----------------	------------------

Ara tanılayıcı rapor



Atlye:
Adres:
Telefon:
E-Posta :
Faks:



Plaka: **21EU*****
Marka: **Volkswagen**
Ara: **Passat**
Model Yılı: **2014**
ase: **NM4131B000083*****
Mil: 0
Ara Yazılım Sürümü: V43.27
Tanılama Uygulama Sürümü: 3.09.017
Test Zamanı: **01.10.2019 17:32**
Tanılama yolu: Automatically Search>307 VAN>Hızlı Test



Tanılama Sonucu

Hasar	(5)	
motor beyni	(3)	Anormal
	P1199 yakıtsız kalmaya karşı strateji Aktif	Fasılalı
	P0704 Debriyaj kontaktrü sinyali sinyalin olmaması veya sinyal tutarsız	Fasılalı
	P0104 flowmeter signal electrical fault	Fasılalı
instrument gurubu	(1)	Anormal
	0403 Uzak hata Sürekli arıza. Ya sıcaklık bilgisi. alınan birim yanlıtır	
Klima sistemi	(1)	Anormal
	0900 Remote Intermittent fault. Evaporator temperature sensor. Incorrect value received.	
Park mesafe kontrol	(1)	Anormal
	1546 Permanent fault. Rear speaker. Open circuit or short circuit to earth.	
ok fonksiyonlu ekran	(2)	Anormal
	0302 Remote permanent fault. Absence of communication with the CD changer.	
	0306 Remote permanent fault. Absence of communication with the audio equipment.	
Normal	(7)	
BSI sistem arabirimi		Normal
ABS veya ESP beyni		Normal
Hava yastı (airbag)		Normal
Power steering GEP		Normal

Marka / Model : **Volkswagen Passat**
Aracın KM'si : **84458** Model Yılı: **2014**

Araç Tipi : OTOMOBİL

Motor Tipi : Benzin ve LPG

Vites Kutusu : Manuel

Norm : DIN 70020

Minimum Hız (km/h) : 40

Hava Sıcaklığı (C) :

Hava Basıncı (mBar) :

Nem Oranı (%) :

Devir Okuma : Manuel

Ölçüm Tarihi : 01.10.2019

Ölçüm Saati : 00:00:00

Ölçülen Max. Motor Gücü

48,0 KW

65,0 HP

Hesaplanan Max. Motor Gücü

48,0 KW

65,0 HP

(2989 rpm)

Aktarma Organlarındaki Kayıp Güç

17,0 KW

HP

(148,0 km/h)

Ölçülen Max. Motor Torku

154,0 Nm

2442 rpm

Hesaplanan Max. Motor Torku

154,0 Nm

2442 rpm

Hesaplanan Max. Tekerlek Gücü

48,0 KW

65,0 HP

(127,0 km/h)

Tekerlek Gücü / Motor Gücü

%100,0

Ön / Arka

Gösterge Hata Oranı

%

TSE-HYB

